


STRATIGRAFIA CORDOLO

FASI APPLICATIVE

① PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Rimuovere eventuali intonaci, parti inconsistenti e in fase di distacco, in modo da ottenere un supporto sano, compatto e meccanicamente resistente, che non porti al distacco delle successive applicazioni. Se necessario, procedere con la ricostruzione della continuità materica e la regolarizzazione della superficie in muratura con opportuna malta della linea **BASIC** o **LIMEPOR**.

② PRIMERIZZAZIONE




Bagnare a saturazione la superficie interessata dal rinforzamento. In alternativa, se non fosse possibile effettuare la bagnatura, applicare il primer a base di resina sintetica bicomponente in dispersione acquosa **KIMICOVER FIX**.


③ APPLICAZIONE PRIMA MANO DI MALTA

Stendere una prima mano di malta a base di calce idraulica naturale **BASIC MALTA M15/F** in modo da creare uno strato su cui annegare il tessuto.

PIANTA E SEZIONI - INSERIMENTO CONNETTORI




CONFIGURAZIONI TESSUTO



INSERIMENTO CONNETTORI

(da valutare in fase progettuale) passo connettori
 (da valutare in fase progettuale) passo connettori




PRODOTTI CONSIGLIATI

- ↓ Tessuto unidirezionale in acciaio galvanizzato:
KIMISTEEL GLV 650
- ↓ Tessuto unidirezionale in acciaio inox:
KIMISTEEL INOX 800
- ↓ Malta a base di calce idraulica naturale **BASIC MALTA M15/F**
- ↓ Connettori a fiocco realizzati o con
KIMISTEEL GLV 650 o con
KIMISTEEL INOX 800



⑥ REALIZZAZIONE ANCORAAGGI
 Per l'ancoraggio del cordolo alla muratura sottostante: realizzare perforazioni verticali inclinate ad "X" passanti attraverso il cordolo e che si inoltrano nella muratura sottostante per 40-50cm. Inserire in esse i connettori a fiocco realizzati con tessuto **KIMISTEEL INOX 800** e inghissati con malta **LIMEPOR 100 GEL** o le barre elicoidali in acciaio **KIMISTEEL INOX X-BAR**.

Eventuale realizzazione dello sporto di gronda tramite inghissaggio nel cordolo di ferri ad "U" atti a fissare i tralicci e a collegare il successivo massetto di completamento. Eventuale posizionamento di cuffie metalliche per la posa di capriate lignee.



0m 0,5m 1m 2m